

お客様各位

水道連結型スプリンクラー設備(乾式) **SPLASH**<sup>®</sup>  
旧型制御盤(MUS101 型)補用品の供給停止についてのお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
お客様へ納入済みの水道連結型スプリンクラー設備(乾式)の旧型制御盤(MUS101 型)は、生産終了から10年以上が経過し、補用品として現在供給ができない状況となっております。故障などにより当該制御盤を交換する必要がある場合、下記の対応をお願い申し上げます。

記

1. 対象となる製品

- (1) 対象システム：グループホーム向け水道連結型スプリンクラー設備（乾式）  
【2008年6月 特定機器評価 特評第230号】  
(2009年4月の法制化前に自主設置で設置したシステムも対象)
- (2) 対象機器：MUS101型制御盤  
(販売期間：2002年9月～2010年12月)

2. 旧型制御盤(MUS101 型)が故障した際の対応について

既設の旧型制御盤(MUS101 型)が故障した際は、現行の制御盤(MUWJ001 型)と現行電動弁(MVCJ004 型)のセットでの交換が必要となります。なお、制御盤交換の際には制御盤設置箇所(壁面)の補修作業が、電動弁交換の際には電動弁付近の配管の組み換えや建築工事などの付帯工事が発生する可能性があります。故障の際は、点検会社、施工会社等へご相談いただきますようお願いいたします。

3. 新旧システム機器対応表

	構成機器	旧システム	現行システム
1	制御盤	MUS101	MUWJ001-R/U
2	電動弁	MC25	MVCJ004-25

互換性  
なし

以上