







材質：t1.6銅板
地色：黒N2.0
文字：シルク印刷（白）

(LPL)	(LPL1)	(LPL2)	(LPL3)	(LPL4)	(LPL5)	(LPL6)
(LPL7)	(LPL8)	(LPL9)	(LPL10)	(LPL11)	(LPL12)	(LPL13)

() 内の記号は省略しません

防災受信盤 故障：パワーユニット電源異常
各ヒューズの熔断
プログラマブルコントローラ異常

検知器回路 短絡：検知器からの信号が短絡信号の時
(通常はパルス)

記号	名 称	記事	記号	名 称	記事	記号	名 称	記事
TBL	保守用電話器	出合試験器	L1, S1	検光式スイッチ： 遠方	LED (乳白)	C, T	ランプ：検知器試験No.表示器	TSEG
			LD, SD	検光式スイッチ： 直接	LED (乳白)	LTL	ランプ：検知器試験 左	LED (乳白)
V	交流電圧計	0～150V	LA, SA	検光式スイッチ： 自動	LED (乳白)	LTR	ランプ：検知器試験 右	LED (乳白)
Y	直流電圧計		LM, SM	検光式スイッチ： 手動	LED (乳白)	LDT1	ランプ：検知器直端	LED (赤)
LPL	トンネル内表示灯モータ	オノンランプ	INTA, STMA	検光式スイッチ： 運動	LED (乳白)	LDT2	ランプ：検知器直端故障	LED (赤)
SV	スイッチ：直流電圧計切替	トグル	INTA, STMA	検光式スイッチ： 不運動	LED (乳白)	LBZ	ランプ：音響停止	LED (橙)
SB	スイッチ：主音響停止	2極反接コッタ(黒)	LRL, PB1	検光式スイッチ： 運転	LED (赤) 4-FB			
SZ	スイッチ：プザー停止	2極反接コッタ(赤)	LGL, PB2	検光式スイッチ： 停止	LED (緑)			
SLT1, 2	スイッチ：ランプ試験	2極反接コッタ(黒)	LSR, SR	検光式スイッチ： 復旧	LED (乳白)			
ST1	スイッチ：動作試験	2極反接コッタ(黒)	LDTA	検光式スイッチ： 検知器試験	LED (乳白)			
ST2	スイッチ：導通試験	2極反接コッタ(黒)	SDTA					
ST3	スイッチ：試験復旧	2極反接コッタ(黒)						
STR1, 2	スイッチ：手動通報回路選択	ロータリースイッチ						
STR3	スイッチ：消火栓回路選択	ロータリースイッチ						
TK	スイッチ：検知器試験No.操作	テンキーボード						
SC	スイッチ：外部信号遮断	2極反接コッタ(黒)						

【防災受信盤型名】

「RCP1200」

能美防災株式会社